

Lázně a čističky ultrazvukové > Čističky ultrazvukové Bandelin
> Víko nerezové k ultrazvukové čističce Bandelin Sonorex

PDF

Víko nerezové k ultrazvukové čističce Bandelin Sonorex

Výrobci a značky > Bandelin

Víka chrání čisticí kapalinu před znečištěním zvenčí a zabraňují šíření nepříjemného zápachu v případě použití dezinfekce.

- snižují provozní hluk přístroje
- materiál: nerezová ocel
- vhodná pro ultrazvukové čističky [Sonorex Super](#) a [Sonorex Digitec](#)



víko D08



víko D52

Obj. číslo	Typ	Pro typ čističky	Dostupnost	Cena / ks
395 367 300 008	D08	RK 31/31 H; DT 31/31 H	3-4 týdny	650 Kč
395 367 300 052	D52	RK 52/52 H; DT 52/52 H	3-4 týdny	1 200 Kč
395 367 300 100	D100	RK 100/100 H; RK 102 H; RK 103 H; DT 100/100 H; DT 102 H; DT 103 H	3-4 týdny	1 200 Kč
395 367 300 006	D6	RK 106; DT 106	3-4 týdny	1 875 Kč
395 367 300 156	D156	RK 156; RK 156 BH; DT 156; DT 156 BH	3-4 týdny	2 050 Kč
395 367 300 170	D170	RK 170 H	3-4 týdny	6 350 Kč
395 367 300 255	D255	RK 255/255 H; DT 255/255 H	3-4 týdny	1 475 Kč
395 367 300 510	D510	RK 510/510 H; RK 512 H; DT 510/510 H; DT 512 H	3-4 týdny	1 725 Kč
395 367 300 514	D514	RK 514/514 H; RK 514 BH; DT 514/514 H; DT 514 BH	Skladem	2 025 Kč
395 367 301 028	D1028	RK 1028/1028 H; DT 1028/1028 H	3-4 týdny	2 300 Kč
395 367 303 028	D1028C	RK 1028 C; RK 1028 CH; DT 1028 CH	3-4 týdny	2 700 Kč
395 367 300 040	D40	RK 1040	3-4 týdny	8 000 Kč
395 367 301 050	D1050C	RK 1050; RK 1050 CH; DT 1050 CH	3-4 týdny	4 800 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.