

Úvod > Sklo a porcelán > Hustoměry a lihoměry > Cukroměry
> Cukroměr provozní, bez teploměru, Rozsah [% hmot.]: 0 ... 10

PDF

Cukroměr provozní, bez teploměru, Rozsah [% hmot.]: 0 ... 10

- stupnice udává koncentraci vodných roztoků sacharózy ve hmotnostních %
- referenční teplota: +20 °C



0 až 30 hmot. %

Obj. číslo	Dělení [% hmot.]	Rozsah [% hmot.]	Délka L [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 023 600 201	0,2	0 ... 10	340	Skladem	235 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.